

Утверждаю

Приказ № 88/1 от 01.10.2025г.

Прейскурант № 80 «Тариф на услуги по ремонту подъездных дверей»

Вводится в действие с 01.10.2025г.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф без НДС, бел.руб.
1	Покраска подъездной металлической двери (двусторонняя) с зачисткой и антикоррозийной обработкой.		
1.1.	Двустворчатая дверь (2100*1300)	1 дверь	140,00
1.2	Одностворчатая дверь (2100*900)	1 дверь	105,00
2.	Замена гидравлического доводчика		
2.1.	Гидравлический доводчик для дверей массой до 80 кг, рабочий ресурс (циклы) до 400 000.	1 доводчик	88,00
2.2.	Гидравлический доводчик для дверей массой до 120 кг, рабочий ресурс (циклы) не менее 500 000.	1 доводчик	155,00
3.	Замена рычага доводчика	1 рычаг	25,00
4.	Восстановление петель дверного полотна без замены	1 петля	50,00
5.	Замена дверной петли	1 петля	75,00
6.	Ремонт дверной ручки без стоимости материалов	1 ручка	25,00
7.	Восстановление целостности коробки и полотна подъездных дверей		
7.1.	Восстановление целостности дверной коробки с заменой элементов	1 дверь	140,00
7.2.	Восстановление целостности дверного полотна	1 дверь	50,00
8.	Восстановление целостности остекленной части дверного полотна		
8.1.	Оргстекло	0,1 м2	25,00
8.2.	Стеклопакет	1 м2	400,00